INDICAÇÃO Nº 099/2026

Autores: Vereadores Alan dos Santos, Dione Ricardo Ottoni Barbosa e Lourivaldo Cardoso de Souza

Assunto: Solicita, com extrema urgência, adequações na rotatória localizada na entrada da cidade, bem como melhorias imediatas na sinalização de trânsito do local.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Novais que, por meio do setor competente, adote providências com extrema urgência para realizar estudos técnicos e promover as adequações necessárias na rotatória localizada na entrada da cidade, tendo em vista que sua configuração atual apresenta problemas que dificultam a compreensão do fluxo de veículos, gerando confusão e colocando em risco a segurança dos motoristas e demais usuários da via.

INDICAMOS, AINDA, que, independentemente da realização das alterações estruturais na rotatória, sejam adotadas medidas imediatas para melhorar a sinalização de trânsito no local, especialmente quanto à limpeza, desobstrução e maior visibilidade das placas existentes, muitas das quais se encontram encobertas pela vegetação, dificultando sua identificação pelos condutores.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se justifica pelas dificuldades enfrentadas diariamente pelos motoristas que utilizam a referida rotatória, construída em gestão anterior, cuja configuração apresenta características que geram dúvidas e confusão quanto ao correto fluxo de veículos.

A situação causa insegurança até mesmo aos moradores do município, que conhecem o local, sendo ainda mais preocupante para motoristas de outras cidades, que desconhecem a dinâmica da rotatória, aumentando o risco de manobras equivocadas e acidentes.

A preocupação se tornou ainda maior diante de um acidente de considerável gravidade ocorrido nesta semana na referida rotatória, envolvendo uma jovem que conduzia uma moto elétrica sem capacete. Embora as circunstâncias do acidente devam ser devidamente apuradas, o episódio reforça a necessidade de atenção urgente à segurança do trânsito naquele local.

Além disso, a sinalização existente necessita de providências imediatas, pois diversas placas encontram-se encobertas pela vegetação, prejudicando sua visualização e agravando as dificuldades de orientação dos condutores.

É indispensável que o Poder Público Municipal aja preventivamente, antes que novos acidentes aconteçam e possam resultar em consequências ainda mais graves, inclusive com a perda de vidas.

Diante disso, solicitamos especial atenção do Executivo Municipal para que a sinalização seja corrigida imediatamente, como medida preventiva prioritária, enquanto são realizados os estudos e adotadas as providências necessárias para adequar a rotatória às normas técnicas de trânsito, proporcionando maior organização, fluidez e segurança a todos que trafegam pelo local.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2026.

ALAN DOS SANTOS
Vereador

DIONE RICARDO OTTONI BARBOSA
Vereador

LOURIVALDO CARDOSO DE SOUZA
Vereador